



INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

9 Feb 2023

Completada

Puntuación	94,44 %	Elementos señalados	1	Acciones	0
Nombre de quien realiza la inspeccion					Lilian Vega
Fecha en que realiza la inspeccion					09/02/2023 6:22 AM CST
Unidad a la que le realiza la inspeccion					LD-93549

Elementos señalados

1 señalado

De la logística

¿La ruta es coherente con los pedidos a surtir?

No

El chofer cuenta con una lista de entrega diferente al contenido del camión. Menciona que en la madrugada se cambiaron estos listados, por lo cual no coinciden.

Del embalaje y empaque	100 %
El producto se encuentra limpio, libres de huellas, y libres de rastros de maltrato	Sí
¿Cuántas cajas se inspeccionaron?	381
El producto se encuentra ordenado de la siguiente manera: El producto mas pesado en la parte inferior y el mas liviano en la parte superior	Sí
¿Cuántas cajas se inspeccionaron?	381
Las ampollitas se encuentran rotas o dañadas	N/A

De la documentación

100 %

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

[Nota de Entrega 111865632.pdf](#)

¿El transporte con rutas foráneas cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los datos de:

* Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial) *

Identificación

* Licencia

N/A

Placa de la unidad

* La cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

Sí




Foto 1

Del producto	100 %
¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?	Sí
¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?	Sí
¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?	Sí

Del transporte

100 %

¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?

Sí

¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?

Sí

¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?

Sí

¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?

Sí



Foto 2




Foto 3



Foto 4

[orden 6445.pdf](#)

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

Se cumple, especialmente, con lo siguiente:

- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
- Las llanas se encuentran a la presión sugerida

Sí



Foto 5




Foto 6

¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente y este se encuentra documentado?

Sí

De la logística

1 señalado, 80 %

¿Cuenta con el formato de Registro de temperatura y humedad relativa?

Sí



Foto 7

¿Existe registro en la bitácora de limpieza de unidades?

Sí

Se debe de utilizar el formato vigente.

[F-GPO-5D01 Bitácora de limpieza de vehiculos de carga v0 \(2\).pdf](#)

¿La ruta es coherente con los pedidos a surtir?

No

El chofer cuenta con una lista de entrega diferente al contenido del camión. Menciona que en la madrugada se cambiaron estos listados, por lo cual no coinciden.

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Seguro vigente

Sí

* Verificación



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

- * EPP se refiere a botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
- * Uniforme se entiende por camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.

Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, barba y bigote deben estar correctamente aseados.

Sí

Apéndice



Foto 1

Placa	Unidad	Chofer Asignado	Fecha Estimada	Cumplimiento %	Comentarios
LD-93-549	ISUZU ELF-600	RICARDO ESPINOZA HERNANDEZ	20-Feb-2023 a 10-Feb-2023		Servicio preventivo, ajuste de motor, escape
LE-78-500	TORNADO VAN		09-Feb-2023 a 10-Feb-2023		Servicio preventivo
LE-19-758	TRANSIT JUMBO	WIGUEL ANGEL SOLIS LUNA	13-Feb-2023 a 14-Feb-2023		Servicio preventivo, (probablemente batería)
HD-88-846	IBUSU	DANIEL ESPINOZA ESTRADA	14-Feb-2023 a 16-Feb-2023		Servicio preventivo, leona de navegación

Foto 3



Foto 5

PLACAS	UNIDAD	KM SERVICIO	KM RECORRIDOS	KM TOTAL	SERVICIO
LD-93-549	ISUZU ELF-600	391191	411179	19988	Programado

Foto 2

6445	16/Nov/22	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado, calibración de puntieros Cambio de balatas delanteras y servicio de limpieza y calibración a traseras Cambio de pernos de mangos delanteros y bujes Cambio de tornillos estabilizadores de barra refrescar cuerdas soldar y alineación Disco rectificadas 	<ul style="list-style-type: none"> Kit de filtros aceite CF4 15W60 R2 2H Un juego de balatas delanteras (buzo) Un juego de pernos (buzo) Un juego de tornillos estabilizadores (buzo) 	391191	20319.0
------	-----------	--	---	--------	---------

Foto 4




Foto 6

BRUDIFARMA **Grupo BRUDUARY**

Registro de temperatura y humedad relativa en Unidades de Reparto

Condiciones ambientales requeridas: Temperatura máxima 30° C, Humedad relativa máxima 65 %

Termohigrometro	Marca	Modelo	Codigo Interno	Unidad de Reparto		No. Placa	No. ECD
				HTC	HTC-1		
HTC	HTC	HTC-1	HTC-2	HTC	HTC-1	HTC	HTC-1
1	16.10	16.47	SAM	11		21	
2	17.10	24.31	SAM	12		22	
3	16.16	24.31	SAM	13		23	
4				14		24	
5				15		25	
6				16		26	
7	16.10	24.31	SAM	17		27	
8	16.10	24.31	SAM	18		28	
9	16.10	24.31	SAM	19		29	
10				20		30	
Observaciones:							

Nombre e iniciales de quienes registran: **ROSAÑO NUÑEZ JACOB** **INIZ RDM**
SEBASTIAN HERNANDEZ **SAH**
DANIELA GARCIA **DEG**

Director de Distribución / Jefe de embarques

Nombre e iniciales de quienes registran: _____

Garante de Aseguramiento de Calidad

Foto 7



Foto 8

Chubb Seguros México, S.A.

CARÁTULA

PLAN DE SEGURO PAQUETE SOBRE AUTOMÓVILES Y CAMIONES RESIDENTES

Póliza: **KD 42010996**

Vigencia: Del 26/09/2022 a 13:00 Horas el 26/09/2023 13:00 horas.

Assegurado: **18424355**

Datos del asegurado y propietario:

Asegurado: **BRUDIFARMA SA DE CV** C.P.: 07270
 Propietario/Contratante: **BRUDIFARMA SA DE CV** Teléfono: 5515426879
 Domicilio: **ROMPECUAS EXT. 39** R.F.C.: BRU971019 227
 RESIDENCIAL AGUADUCTO DE GUADALUPE
 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Datos generales de la póliza:

Moneda: **NACIONAL** Forma de pago: **CANTADO**

Póliza anterior: _____ Referencia: _____
 Fecha de emisión: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Conducido: **0 - MYRIAM AIDA SENTES CAROONA**
 Clave interna del agente: **84253**

Descripción del vehículo: **"Descripción del vehículo": CHASSIS CASERA ELF 600 Kt L4 STD 2 OT SA SE TELA SS**

Marca: **BRUDI** Modelo: **2012** Serie: **3MGN1R753CA000171**
 Motor: **MICHO EN JAPÓN**
 Capacidad: **3** Placas: **191 L.C. (L3 - C-10)**
 Uso: **PRIVADO** Inspección Vehicular Requerida: **No**

Descripción de coberturas	Suma asegurada	Deducible	Prima
DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	A) 2.00 %	3,268.96
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS	VALOR COMERCIAL	A) 2.00 %	3,003.37
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL	3,000,000.00	NO APLICA	3,198.99
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL	50,000.00	NO APLICA	
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	150,000.00	NO APLICA	314.68
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	AMPARADA	NO APLICA	883.41
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	AMPARADA	NO APLICA	178.05
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	AMPARADA	NO APLICA	838.35
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	AMPARADA	NO APLICA	112.43
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	AMPARADA	NO APLICA	804.77
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	AMPARADA	NO APLICA	314.21
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS	AMPARADA	NO APLICA	245.24

Prima neta: 18,726.70
 Otros descuentos: 0.00
 Fondos de reserva: 850.00
 Ponderamiento por pago anticipado: 3,100.75
 Gastos de expedición: 22,488.45
 I.V.A.: _____
Prima total: 24,965.90

Página 1 de 2

Foto 9



Foto 10



Foto 11

[Nota de Entrega 111865632.pdf](#)

[orden_6445.pdf](#)

[F-GPO-5D01 Bitácora de limpieza de vehiculos de carga v0 \(2\).pdf](#)