



INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE (17-feb-2023)

17 Feb 2023

Completada

Puntuación	78,95 %	Elementos señalados	2	Acciones	0
------------	----------------	---------------------	----------	----------	----------

Nombre de quien realiza la inspección

Alejandro Sánchez

Fecha en que realiza la inspección

17/02/2023 8:41 AM CST

Nombre del chofer de la unidad

Salvador Juárez

Unidad a la que le realiza la inspección

LF23970

Elementos señalados

2 señalados

Del transporte

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

Se cumple, especialmente, con lo siguiente:

- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
- Las llanas se encuentran a la presión sugerida

No

El chofer reporta en su chek list niveles en buen estado de líquido de frenos, sin embargo, este se encontraba en un nivel mínimo.

Se reporta que la unidad cuenta con dirección hidráulica en buen estado, pero la unidad no la maneja.



Foto 10



Foto 11

De la logística

¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?

No

no se realizó el registro de temperatura antes de salir a ruta.



Foto 12

Del embalaje y empaque	100 %
El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.	N/A
El producto inspeccionado se encuentra ordenado de la siguiente manera: el producto más pesado en la parte inferior y el más liviano en la parte superior.	Sí
¿Cuántas cajas se inspeccionaron?	663
¿Las ampollitas se encuentran en buen estado?	N/A

De la documentación

100 %

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los siguientes datos:

***Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial)**

*** Identificación**

*** Licencia**

*** Placa de la**

unidad

*** La**

cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas

Sí



Foto 1



Foto 2

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

Sí



Foto 3

Del producto	100 %
¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?	Sí
¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?	Sí
¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?	Sí

Del transporte

1 señalado, 62,5 %

¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?

Sí

¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?

Sí



Foto 4



Foto 5

¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?

Sí



Foto 6

¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?

Sí



Foto 7



Foto 8



Foto 9

[orden 6018 \(1\).pdf](#)

[orden 6590.pdf](#)

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

Se cumple, especialmente, con lo siguiente:

- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
- Las llanas se encuentran a la presión sugerida

No

El chofer reporta en su chek list niveles en buen estado de líquido de frenos, sin embargo, este se encontraba en un nivel mínimo. Se reporta que la unidad cuenta con dirección hidráulica en buen estado, pero la unidad no la maneja.



Foto 10



Foto 11

¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?

Razonable

Se cuenta con un programa de mantenimiento sin embargo no se encuentra en el formato vigente.

De la logística

1 señalado, 75 %

¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?

No

no se realizó el registro de temperatura antes de salir a ruta.



Foto 12

¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?

N/A

¿La orden de transporte coincide con el producto cargado?

Sí



Foto 13

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Póliza de seguro

Sí

*** Verificación**



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

seguridad, faja y guantes (opcional)

* Botas de

mezclilla azul.

* Camisa del grupo y pantalón de

Sí

Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.



Foto 5

6590 06/Ene/23 • Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado, cambio de fusibles de luces bajas

- Kit de filtros aceite CF4 15W40 R2 Sh
- Dos focos a 24V

Foto 7




Foto 6

6590 06/Ene/23 • Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado, cambio de fusibles de luces bajas

- Kit de filtros aceite CF4 181792 124840 15W40 R2 Sh
- Dos focos a 24V

Foto 8




Foto 10

6018 13/Jun/23 • Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado, sujetar tapas del sistema, cuartos, corrección de luces traseras, cambio de dos plafones rojos

- Kit de filtros urea aceite CF4 15W40 R2 Sh 147741 124180
- Dos plafones Rojos 24V

Foto 9



Foto 11




Foto 12




Foto 13



Foto 14

