



INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

14 Mar 2023

Completada

Puntuación	90,91 %	Elementos señalados	1	Acciones	0
------------	----------------	---------------------	----------	----------	----------

Nombre de quien realiza la inspección

Alejandro Sanchez

Fecha en que realiza la inspección

14/03/2023 6:35 AM CST

Nombre del chofer de la unidad

Eduardo Mendiola

Unidad a la que le realiza la inspección

LD89429

Elementos señalados

1 señalado

De la logística

¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?

No

No hubo apertura del sistema para el acceso a las cajas de carga por lo que ninguna unidad pudo tomar lectura de temperatura y humedad.

Del embalaje y empaque		100 %
El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.	Sí	
El producto inspeccionado se encuentra ordenado de la siguiente manera: el producto más pesado en la parte inferior y el más liviano en la parte superior.	Sí	
¿Cuántas cajas se inspeccionaron?		120
¿Las ampollitas se encuentran en buen estado?	N/A	

De la documentación

100 %

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los siguientes datos:

*Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial)

* Identificación

* Licencia

Sí

* Placa de la

unidad

* La

cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas


[2000 00001990350000000001 RIRJ8909189A4.pdf](#)

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

Sí

[CERTIFICADO DE TRANSPORTE BRUDIFARMA SAN JOSÉ-ROMPEOLAS MAR 2023 - actualizado-3.pdf](#)

Del producto	100 %
¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?	Sí
¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?	Sí
¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?	Sí

Del transporte	87,5 %
¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?	Sí
¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?	Sí
 <p>Foto 1</p>	
¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?	Sí
¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?	Sí
<p>¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?</p> <p>Se cumple, especialmente, con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer - Las llanas se encuentran a la presión sugerida 	Sí
¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?	Buena

De la logística

1 señalado, 83,33 %

¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?

No

No hubo apertura del sistema para el acceso a las cajas de carga por lo que ninguna unidad pudo tomar lectura de temperatura y humedad.

¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?

Buena

¿La orden de transporte coincide con el producto cargado?

Sí

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Póliza de seguro

Sí

*** Verificación**

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

- * Botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
- * Camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.

Sí

Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.

Resumen de archivos multimedia



Foto 1

[2000 00001990350000000001_RIRJ8909189A4.pdf](#)

[CERTIFICADO DE TRANSPORTE BRUDIFARMA SAN JOSÉ-ROMPEOLAS MAR 2023 - actualizado-3.pdf](#)