



## INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

23 May 2023

Complete

Score	<b>90.48%</b>	Flagged items	<b>2</b>	Actions	<b>0</b>
<b>Nombre de quien realiza la inspección</b>	Alejandro Sanchez				
<b>Fecha en que realiza la inspección</b>	23/05/2023 2:49 PM UTC				
<b>Nombre del chofer de la unidad</b>	LD-89-459				
<b>Unidad a la que le realiza la inspección</b>	Gabriel Velázquez				

## Flagged items

2 flagged

Del embalaje y empaque

**El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.**

No

Se identifica 1 pieza con empaque rota



Photo 1

Del embalaje y empaque

**¿Las ampollas se encuentran en buen estado?**

Sí

## Del embalaje y empaque

2 flagged, 66.67%

**El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.**

No

Se identifica 1 pieza con empaque rota



Photo 1

**El producto inspeccionado se encuentra ordenado de la siguiente manera: el producto más pesado en la parte inferior y el más liviano en la parte superior.**

Sí

**¿Cuántas cajas se inspeccionaron?**

8186

Se inspeccionaron 8186 piezas

**¿Las ampollas se encuentran en buen estado?**

Sí

De la documentación

100%

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los siguientes datos:

\*Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial)

\* Identificación

\* Licencia

\* Placa de la

unidad

\* La

cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas

N/A

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

Sí

[05 CERTIFICADO DE TRANSPORTE BRUDIFARMA SAN JOSÉ-ROMPEOLAS MAY 2023-6.pdf](#)

Del producto	100%
¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?	Sí
¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?	Sí
¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?	Sí

Del transporte	87.5%
¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?	Sí
¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?	Sí
¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?	Sí
¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?	Sí
<p>¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?</p> <p>Se cumple, especialmente, con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer</li> <li>- Las llanas se encuentran a la presión sugerida</li> </ul>	Sí
¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?	Buena

De la logística	100%
¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?	N/A
¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?	Buena
¿La orden de transporte coincide con el producto cargado?	Sí
<p>¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Licencia de conducir</li> <li>* Tarjeta de circulación</li> <li>* Póliza de seguro</li> </ul> <p style="text-align: center;">* Verificación</p>	Sí
<p>¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?</p> <p>Tomando en cuenta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Botas de seguridad, faja y guantes (opcional)</li> <li>* Camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.</li> </ul> <p>Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.</p>	Sí

## Media summary



Photo 1

[05 CERTIFICADO DE TRANSPORTE BRUDIFARMA SAN JOSÉ-ROMPEOLAS MAY 2023-6.pdf](#)