



## INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

22 Mar 2023

**Completada**

Puntuación	<b>68,18 %</b>	Elementos señalados	<b>7</b>	Acciones	<b>0</b>
------------	----------------	---------------------	----------	----------	----------

**Nombre de quien realiza la inspección**

Lilian Vega

**Fecha en que realiza la inspección**

22/03/2023 10:40 AM CST

**Nombre del chofer de la unidad**

José González, Gabriel Velázquez, Sebastián Martínez, Jorge Miranda, Alejandro Mayo, Eduardo Moreno

**Unidad a la que le realiza la inspección**

LF23970, LF23960, LD59459, LD89456, LF48873, LF67965

**Elementos señalados**

7 señalados

Del embalaje y empaque

**El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.**

No

El empaque del producto Raspisons se encontraba en mal estado.



Foto 1



Foto 2

Del embalaje y empaque

**¿Las ampollas se encuentran en buen estado?**

Sí

De la documentación

**¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?**

No

La unidad LF23970 no contaba con certificado de fumigación vigente.

Fecha de realización: 11-feb-2023

Vigencia 11-mar-2023



Foto 3

Del producto

**¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?**

No

Faltante de 4 piezas del material 501982 Aflucil Sus C-120 ml

Cantidad requerida: 100 piezas

Cantidad real: 96

Lote: R2301734

Del transporte

**¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?**

No

Según lo mencionado por el área de distribución, cuando la unidad de transporte regresa de ruta la caja se limpia, sin embargo, se observó que la unidad LF23960 se encontraba sucia.



Foto 4

Del transporte

**¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?**

**Se cumple, especialmente, con lo siguiente:**

- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
- Las llanas se encuentran a la presión sugerida

**No**

De acuerdo a lo revisado, existe incongruencia en el llenado del check list. Se detectó que:

1. El check list de la unidad LF23970 realizado el 21 de marzo de 2023 reporta extintor en BE y en lo reportado el 22 de marzo de 2023 indica que éste se encuentra en ME.
2. El check list con código F-GPO-5D03 se le agregan campos para el registro del AD BLUE alterando así el formato original.
3. Un check list con destino a Veracruz no cuenta con el registro del número de placas.
4. El extintor de la unidad LFG7965 se encontraba en mal estado.



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

De la logística

**¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?**

**Tomando en cuenta que:**

- \* Botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
- \* Camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.

**No**

**Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.**

Se observó al chofer Eduardo Moreno con aretes

**Del embalaje y empaque**

2 señalados, 66,67 %

**El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.**

No

El empaque del producto Raspisons se encontraba en mal estado.



Foto 1



Foto 2

**El producto inspeccionado se encuentra ordenado de la siguiente manera: el producto más pesado en la parte inferior y el más liviano en la parte superior.**

Sí

**¿Cuántas cajas se inspeccionaron?**

35

**¿Las ampollas se encuentran en buen estado?**

Sí

**De la documentación**

1 señalado, 50 %

**¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?**

Sí

**¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?**

**La cara porte cuenta con los siguientes datos:**

**\*Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial)**

**\* Identificación**

**\* Licencia**

N/A

**\* Placa de la**

**unidad**

**\* La**

**cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas**

**¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?**

No

La unidad LF23970 no contaba con certificado de fumigación vigente.

Fecha de realización: 11-feb-2023

Vigencia 11-mar-2023



Foto 3

**Del producto**

1 señalado, 66,67 %

**¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?**

No

Faltante de 4 piezas del material 501982 Aflucil Sus C-120 ml  
 Cantidad requerida: 100 piezas  
 Cantidad real: 96  
 Lote: R2301734

**¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?**

Sí

**¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?**

Sí

**Del transporte**

2 señalados, 62,5 %

**¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?**

No

Según lo mencionado por el área de distribución, cuando la unidad de transporte regresa de ruta la caja se limpia, sin embargo, se observó que la unidad LF23960 se encontraba sucia.



Foto 4

**¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?**

Sí

**¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?**

Sí

**¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?**

Sí

**¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?**

**Se cumple, especialmente, con lo siguiente:**

- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
- Las llanas se encuentran a la presión sugerida

No

De acuerdo a lo revisado, existe incongruencia en el llenado del check list.

Se detectó que:

1. El check list de la unidad LF23970 realizado el 21 de marzo de 2023 reporta extintor en BE y en lo reportado el 22 de marzo de 2023 indica que éste se encuentra en ME.
2. El check list con código F-GPO-5D03 se le agregan campos para el registro del AD BLUE alterando así el formato original.
3. Un check list con destino a Veracruz no cuenta con el registro del número de placas.
4. El extintor de la unidad LFG7965 se encontraba en mal estado.



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

**¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?**

Buena



Foto 11

---

**De la logística**

1 señalado, 83,33 %

**¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?**

Sí



Foto 12

**¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?**

Buena




Foto 13

**¿La orden de transporte coincide con el producto cargado?**

Sí

**¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?**

- \* Licencia de conducir
- \* Tarjeta de circulación
- \* Póliza de seguro

Sí

**\* Verificación**

**¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?**

**Tomando en cuenta que:**

**seguridad, faja y guantes (opcional)**

**\* Botas de**

**mezclilla azul.**

**\* Camisa del grupo y pantalón de**

No

**Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.**

Se observó al chofer Eduardo Moreno con aretes

## Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**BRUDIFARMA** **BRULIART**

**CHECK LIST Inspección Vehicular**

NOMBRE DEL CHOFER: Ismael (Pineda) PLACAS: 70-531-7 KILOMETRAJE: 12-46-27 FECHA: 12/05/2023

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS DE LA UNIDAD  
Claves: BE= Buen Estado; RE= Regular; ME= Mal Estado

PARTES CARROCERÍA		PARTES INTERIORES		PARTES EXTERIORES		SISTEMA HIDRÁULICO	
RE	BE	RE	BE	RE	BE	RE	BE
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<			

**BRUDIFARMA**  
CHECK LIST Inspección Vehicular

NOMBRE DEL CHOFER: Antonio Humberto Rosendo PLACAS: 517034 KILOMETRAJE: 22883 FECHA: 22 FEB 2023

CARROCERIA: BOLLER, PINTURA, PARRILLAS, LAMPARAS, FAROS, DIRECCIONALES, LUCES DE SEGURIDAD, CALAVASAS, STOP TRABEROS, BARRERAS/LATERALES, JANTEN, TAPON DE COMBUSTIBLE

INTERIORES: VOLANTE, CLAVICHO, GUATERA, ASIENTO DE TOLDO, LUGAR DE TENDIDO, ESPEJO RETROVISOR, VISERAS, TAPADERA, CINTURONES DE SEG., SENSORES, MARCHAS, TAPETES, ESTERNO, RADIO, ENCENDIDOR

SISTO HIDRAULICO: BARRAS DE BIRLOS, CARGADOR, EXTINTOR, CABLES PARA CORRIENTE, MANUALES DE SEGURIDAD

NIVELES: ACEITE, PARTICULANTES, NIVEL DE FRENO, ACEITE TRANS. AUTOM., ACEITE DIR. HIDRAULICA

DOCUMENTOS: MANUALES, TABQUETA DE CIRC., POLIZA DE SEGURO, TAJON DE VERIFICACION

HERRAMIENTA: GATA SUJECION DE CABLES, DESARMADORES, PINZA

COMBUSTIBLE: GATA

Version: 05 Código: F-GPO-5003

Foto 9



Foto 10

BR-970	181792	Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado, cambio de fusibles de luces bajas	Preventivo	06-ene-23	Carmol
--------	--------	--	------------	-----------	--------

Foto 11

**BRUDIFARMA**  
Registro de temperatura y humedad relativa en Unidades de Parques

Nombre e iniciales de quienes registra: Antonio Humberto Rosendo Fecha: 07 Feb 2023

Version: 01 Código: F-GPO-202

Foto 12

**BRUDIFARMA** **GRUPO BRULIART**

**BITACORA DE LIMPIEZA DE VEHICULOS DE CARGA**

PERIODO: 10 de 11 de Noviembre 2013

Vehículo	LC12857	LC23360	LC19701	LC13970	LC23366
LP/LS	IP	IP	IP	IP	IP
Realizo	Alonso S	Jose A	Javier T	Samuel J	Barbara N
Supervisó					
Vehículo	LC23464	LC23373	LC19702	LC23360	LC23366
LP/LS	IP	IP	IP	IP	IP
Realizo	García V	Alonso G	Alonso J	Alonso B	Barbara H
Supervisó					
Vehículo	LC23367	LC23368			
LP/LS	IP	IP			
Realizo	Alonso H	Alonso M			
Supervisó					
Vehículo					
LP/LS					
Realizo					
Supervisó					

1 de 1      Versión: 00      Código: F-GPO-00

Foto 13