



INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

4 Aug 2023

Complete

Score	16 / 36 (44.44%)	Flagged items	10	Actions	0
Nombre de quien realiza la inspección	Alejandro Sanchez				
Fecha en que realiza la inspección	04/08/2023 2:46 PM UTC				
Nombre del chofer de la unidad	José Hernández				
Unidad a la que le realiza la inspección	LE-19762				

Flagged items

10 flagged

De la documentación

¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los siguientes datos:

***Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial)**

*** Identificación**

*** Licencia**

No

unidad

*** Placa de la**

*** La cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas**

El operador de la unidad con placas LD-89456 no cuenta con la licencia de manejo.



Photo 1

De la documentación

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

No

La unidad con placas LF-51433 no cuenta con certificado de fumigación



Photo 2

Del producto

¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?

No

No se inspecciono el producto, porque los datos proporcionados no coincidían con lo físico, ya que mencionaron que estaba prorrogado en sistema.

Del producto

¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?

No

No se inspecciono el producto, porque los datos proporcionados no coincidían con lo físico, ya que mencionaron que estaba prorrogado en sistema.

Del producto

¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?

No

No se inspecciono el producto, porque los datos proporcionados no coincidían con lo físico, ya que mencionaron que estaba prorrogado en sistema.

Del transporte

¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?

No

La unidad con placas LF-51433 no cuenta con termohigrómetro



Photo 3

Del transporte

¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?

No

La carpeta de la unidad con placas LF-51433 no cuenta con los reportes de mantenimientos correspondientes




Photo 4

Del transporte

¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?

No

De la logística

¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?

No

La unidad con placas LF-51433 no cuenta con bitácora de limpieza



Photo 5

De la logística

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Póliza de seguro

No

*** Verificación**

El operador de la unidad con placas LD-89456 no cuenta con la licencia de manejo.



Photo 6

Del embalaje y empaque

4 / 4 (100%)

El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.

Sí

El producto inspeccionado se encuentra ordenado de la siguiente manera: el producto más pesado en la parte inferior y el más liviano en la parte superior.

Sí

¿Cuántas cajas se inspeccionaron?

3052

¿Las ampollitas se encuentran en buen estado?

N/A

De la documentación

2 flagged, 2 / 6 (33.33%)

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?

La carta porte cuenta con los siguientes datos:

*Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial)

* Identificación

* Licencia

No

* Placa de la

unidad

* La

cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas

El operador de la unidad con placas LD-89456 no cuenta con la licencia de manejo.



Photo 1

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

No

La unidad con placas LF-51433 no cuenta con certificado de fumigación



Photo 2

Del producto

3 flagged, 0 / 6 (0%)

¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?

No

No se inspecciono el producto, porque los datos proporcionados no coincidían con lo físico, ya que mencionaron que estaba prorrogado en sistema.

¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?

No

No se inspecciono el producto, porque los datos proporcionados no coincidían con lo físico, ya que mencionaron que estaba prorrogado en sistema.

¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?

No

No se inspecciono el producto, porque los datos proporcionados no coincidían con lo físico, ya que mencionaron que estaba prorrogado en sistema.

Del transporte

3 flagged, 6 / 12 (50%)

¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?

Sí

¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?

No

La unidad con placas LF-51433 no cuenta con termohigrómetro



Photo 3

¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?

Sí

¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?

No

La carpeta de la unidad con placas LF-51433 no cuenta con los reportes de mantenimientos correspondientes




Photo 4

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

Se cumple, especialmente, con lo siguiente:

- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
- Las llanas se encuentran a la presión sugerida

Sí

¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?

No

De la logística

2 flagged, 4 / 8 (50%)

¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?

N/A

¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?

No

La unidad con placas LF-51433 no cuenta con bitácora de limpieza



Photo 5

¿La orden de transporte coincide con el producto cargado?

Sí

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Póliza de seguro

No

*** Verificación**

El operador de la unidad con placas LD-89456 no cuenta con la licencia de manejo.



Photo 6

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

seguridad, faja y guantes (opcional)

* Botas de

mezclilla azul.

* Camisa del grupo y pantalón de

Sí

Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.

Media summary



Photo 1



Photo 2



Photo 3

Vehículo: CHEVROLET TORNADO LF51433

Orden	Fecha	Servicios	Refacciones	Kilometraje	Costo
8866	06/jun/23	<ul style="list-style-type: none"> Desmontar motor para cambio de anillos, metales de biela y centro Rectificarla desmontar monobloco, verificar cigüeñal y ajustar brujas Revisión Revisión a cables exentor y calibración Trabado a verificación Actualización 	<ul style="list-style-type: none"> Juego de anillos 0.10 MAHLE Juego de metales Juego de juntas TVV Juego de puerterías oncesal Una toma de paso de agua GM Un filtro de aceite Un purificador filtro de aire Bujas NGK Aceite 20w50 ak 	146292	24899.0

Photo 4

			<ul style="list-style-type: none">• Un filtro de aceite• Un purificador filtro de aire• Bujías NGK• Aceite 20w50 ak		
6571	05/Ene/23	<ul style="list-style-type: none">• Desmontar dirección para su reparación, cambio de dos terminales y bases de amortiguadores delanteros• Corrección de línea de inyector número 4• Reparación de respaldo de asiento de chofer	<ul style="list-style-type: none">• Dos terminaler (pyd)• Dos bases (09)	142994	4331.0

Photo 5



Photo 6