



## INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

22 Jun 2023

Complete

Score	<b>100%</b>	Flagged items	<b>0</b>	Actions	<b>0</b>
<b>Nombre de quien realiza la inspección</b>	Alejandro Sanchez				
<b>Fecha en que realiza la inspección</b>	22/06/2023 6:20 PM UTC				
<b>Nombre del chofer de la unidad</b>	Rubén López - Arturo Guzmán				
<b>Unidad a la que le realiza la inspección</b>	LD-89449 - LF-78508				

<b>Del embalaje y empaque</b>		100%
<b>El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.</b>	<b>Sí</b>	
<b>El producto inspeccionado se encuentra ordenado de la siguiente manera: el producto más pesado en la parte inferior y el más liviano en la parte superior.</b>	<b>Sí</b>	
<b>¿Cuántas cajas se inspeccionaron?</b>		1279
<b>¿Las ampollitas se encuentran en buen estado?</b>	<b>Sí</b>	

De la documentación

100%

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los siguientes datos:

**\*Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial)**

**\* Identificación**

**\* Licencia**

N/A

**\* Placa de la**

**unidad**

**\* La**

**cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas**

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

Sí



Photo 1

Del producto	100%
¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?	Sí
¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?	Sí
¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?	Sí

Del transporte	100%
¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?	Sí
¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?	Sí
¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?	Sí
¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?	Sí
¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?	
Se cumple, especialmente, con lo siguiente: - Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer - Las llanas se encuentran a la presión sugerida	Sí
¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?	Sí

De la logística

100%

¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?

N/A

¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?

Sí

¿La orden de transporte coincide con el producto cargado?

Sí

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- \* Licencia de conducir
- \* Tarjeta de circulación
- \* Póliza de seguro

Sí

\* Verificación

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

- \* Botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
- \* Camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.

Sí

Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.

## Media summary

**GRUPO BALUHER** Folio: 64586

**CERTIFICADO**  
Licencia Sanitaria: 21 AP 09 014 0901

Cliente: **BRUDIFARMA S. A DE C.V.**  
Domicilio: AV. SAN JOSÉ 138 LOTE 3 ESTADO DE MEXICO TULNEPANTLA, COL. SAN JUAN IHUATEPEC, C.P. 54180  
Fecha de Realización: 10 de junio de 2023 Vigencia: 08 de julio de 2023

**TIPO DE SERVICIO:**  
Tratamiento a Transportes

Área tratada	Placas: LF66902 Unidad: WORKER	
Fungicida Usado	Ingrediente Activo	Registro Colegiado/Cooperativo
	SIOTHRINE CE 15 DELTAMETRINA	RSCO-URB-INAC-116-317-009-1.4
Plaga controlada	Insectos roedores	
Dosis	20 ml POR LITRO DE AGUA	
Total de Mezcla	0.250 LITROS	
Método Utilizado	ASPERSIÓN A BAJA PRESIÓN	

Recomendaciones: VENTILAR POR 30 MIN EL ÁREA TRATADA ANTES DE SER UTILIZADA.

Responsable Sanitario  
**B.E. Uta Velasco-Cortés Meza**  
Nombre y Firma

Domicilio: Heriberto Frías No. 629, Colonia Navarrete Poniente, C.P. 03020, Alkalón Benito Juárez, Ciudad de México.

3347 6348 L  
www.baluhersa.com

Photo 1